

wie durch Erzählungen schon einigen bekannt, legte unser Wasserturm. Abdichtungsversuche durch lokale Handwerker blieben erfolglos. Also musste unser Multihandwerkertalent Thomas mal wieder ran. Das Thema eine 5 – 6 m Leiter zu besorgen kannten wir schon durch unseren Besuch im Februar 2018, mit all dem Zeitaufwand und den Kosten. Es war mehr Kreativität gefragt. Gesagt, diskutiert, probiert, da war die Lösung.



Zwei lange starke Äste, fixiert mit Kabelbinder und schon war unser deutsch burkinisches Baugerüst

fertig. Eine TÜV Abnahme haben wir nicht angefordert.

Jetzt ging es noch darum, rein in den 10.000 L Tank, aber wie wieder raus. Vom Tankboden zum Ausstiegsloch waren 2,60 m zu

überwinden. Die letzte Seilnummer mit einem lokalen Handwerker kam nicht mehr in also ein weiterer Ideenworkshop. Ich war für Hühnerleiter, da der Standardleiter nicht zuließ, mit 3 -4 Tritte kaufen, damit verteilt würde. Woran Georges wissen wir nicht „Strickleiter“



Frage,

eine Durchmesser des Ausstiegslochs eine Thomas wollte eine Haushaltsleiter der Druck auf den Tankboden besser dachte als er diesen Vorschlag machte,

Die Umsetzung war Thomas Vorort staunten nicht schlecht jedoch über Thomas

Aufgabe. Und unsere Einwohner über diese Baukunstwerke. Noch mehr Hochakrobatik. Gerüchte sprechen

nun vom ersten

Weitere Daten  
Dampfbad  
Arbeitsstunden

Ergebnis bis dato



Zirkusbesuch im Goumsin.

von dieser Mission: Innentemperatur muss einem entsprochen haben. Höhenluft zwischen 5 – 9 Meter. inklusiv Helfern über 25 Stunden.

noch „Dicht!!!!!!“

