



Autohaus Hilpert GmbH

Autohaus Hilpert GmbH, Markt Berolzheimer Straße 13, 91757 Treuchtlingen Wettelsheim

Herrn
Richard Ernstberger
Blütensstraße 2
91729 Haundorf/Gräfensteinberg

Rechnung-Nr.: 15001 - 314807

Datum: 17.03.16
Ust.ID:DE254621876

zu Auftrag: 231530 vom : 16.03.16 Leistungsdatum : 16.03.16

Seite: 1 MA: 17

Fertigst. km-Stand: 148239

Skoda **Roomster 1,9l TDI 77 kW/105 P** Farbe: Black-Magic Per 1Z1Z km-Stand: 148239
WUG-E 2009 Fg-Nr: TMBNG65J295027934 Erstzul.: 05.01.2009 MC: 5J7S74
 Termin: nä.Insp.: 0 km
 Hub: / kW: 77

Arb.Nr.	durchzuführende Arbeiten	BA	AW	EUR
	Zahnriemen mit Wasserpumpe erneuern	11	40	262,00
TÜV11	TÜV - Gebühr Hauptuntersuchung	F		70,00
AUP	AU PKW bis 3,5t durchführen	11		27,88
Zwischensumme Dienstleistungen:				359,88

Teile-Nummer	Benennung	TA	Menge *	Stückpr.	EUR
ASU	PRÜFSIEGEL / AU		1	1,53	1,53
SK038198119A	REP.SATZ		1	192,00	192,00
SK045121011HX	PUMPE	T	1	61,70	61,70
Zwischensumme Material:					255,23

Rechnungssumme netto	EUR	615,11
+ 19,0 % MwSt. von	EUR	545,11
+ MwSt. von AT-Wert	EUR	6,17
Rechnungsendbetrag EUR		719,85

Rechnung fällig am 17.03.16 ohne Abzug.

(F=MwSt.frei T=Tauschteil)

.....

Wir danken für Ihren Auftrag.
Betrag dankend in bar per Kartenzahlung erhalten.

Autohaus Hilpert GmbH

Markt Berolzheimer Straße 13; 91757 Treuchtlingen-Wettelsheim;
 Tel: 09142-9697-50; Fax: 09142-9697-98; skoda@autohaus-hilpert.de
 Geschäftsführer: Dieter und Stefan Hilpert; Registergericht Ansbach HRB 4280; Ust.ID.:DE254621876
 Sparkasse Mittelfranken Süd IBAN: DE29 7645 0000 0221 2668 10 BIC: BYLADEM1SR5
 Raiffeisenbank Weißenburg IBAN: DE56 7606 9468 0003 0801 02 BIC: GENODEFIGU1