






## KASTEN #5

# Einhard-Gesellschaft e.V.

**VERZEICHNIS DER GLASNEGATIVE** Best. 46/25, Nr.413-K05  
Nachlass Dr. Otto Müller im Dom- und Diözesanmuseum Mainz


**GLASNEGATIVE: SELIGENSTADT 1937-53**  
21 Boxen

323 Glasnegative



## 1 Seligenstadt Basilika Langhaus 1953 - 15 Glasnegative:

Bögendetails, Pfeiler, Fußboden, Putz abgeschlagen, Ausgrabungen Fußboden, Fundamente, Schmuckprofile, Chor, Hochaltar mit Kirchenbänken;



## 2 Seligenstadt Basilika Langhaus Grabung 1953 - 14 Glasnegative:

Offener Fußboden, Verbindung zu den Pfeilern, freigelegte Fußbodenfundamente



### 3 Seligenstadt Basilika Querhaus außen 1953 - 15 Glasnegative:

Mauerwerk, Fensterbögen, Fallrohre, Balkenkonstruktion, Fensteranschluss Inschrift im Mauerwerk, Detail der Inschrift, Kohortenstein





#### 4 Seligenstadt Basilika Querhaus außen 1953 - 15 Glasnegative:

Blick auf Querhaus, Seitenschiff ohne Dach, Blick auf die neuen Fenster (kleiner gemauert), Fensterdetails, Blick von außen auf Bögen und Auflagen für Dachkonstruktion, alte Wandmalereien;



## 5 Seligenstadt Basilika Langhaus 1953 - 12 Glasnegative:

Pfeiler, abgeschlagener Putz, Mauerdetails, Mauertechnik, eingerüstetes Langhaus;




## 6 Seligenstadt Basilika Langhaus 1953-56 - 7 Glasnegative:



Blick aus Kreuzgang auf Querhaus und Seitenschiff ohne Verputz, Ausgrabungen Fußboden, Rückbau der Barockfenster;




## 7 Seligenstadt Basilika Grabung 1953 (Fundamente) - 38 Fotografien:



Grabungen Mittelschiff, 13. Dez. 1953 = Stempel auf den meisten Fotos, Grabungen Kreuzgang;



Diese Bilder sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen dem Copyright der Einhard-Gesellschaft Seligenstadt e.V.



## 8 Seligenstadt Basilika Langhaus 1953 - 17 Glasnegative:

Pfeiler, Säulen ohne Putz, eingerüstet, Seitenschiffe ohne Dach, Arkadenbögen bis zum Altar, mit Blick von außen auf Querhaus aus dem Kreuzgang fotografiert;



## 9 Seligenstadt Basilika Langhaus 1953 - 14 Glasnegative:

Eingerüstetes Langhaus, abgeschlagener Putz, Mauerwerkdetails, Gegebenenfalls schon früher zu datierende Glasnegative;




## 10 Seligenstadt Basilika Langhaus 1953 - 13 Glasnegative:

Mauerwerkdetails, Bögenmauerwerk mit Details, Auflagen für Deckenkonstruktion der Seitenschiffe, noch barockes nördliches Seitenschiff (vor 1953?);






## 11 Seligenstadt Basilika Langhaus 1953 - 15 Glasnegative:

Vor 1953? Seitenschiffe ohne Dach, Seitenschiff vom Schulhof gesehen, Kreuzigungsgruppe und Bauhütten, Mauerwerkdetails, Bögen mit und ohne Putz;





## 12 Seligenstadt Basilika Querhaus 1938 - 20 Glasnegative:

Bodengrabungen und Säulenmauerwerk, verschiedene Mauersteine, Deckendetails, Blick auf Kuppelschlussstein mit Bemalung, Engel;





### 13 Seligenstadt Basilika Querhaus 1938 - 10 Glasnegative:

Säulenkapitelle, Blick in die Kuppel des Engelsturm;





## 14 Seligenstadt Basilika Querhaus Malereien 1938 - 12 Glasnegative:

Malereien über Bögen und Türöffnung, Querhaus, Risse im Vierungsturm;





## 15 Seligenstadt Basilika Querhaus 1938 - 15 Glasnegative:

Glasnegativ zum Fotoabzüge mit Müllers Beschreibung und Beschriftung (Box 7), Blick aus Fischertüre nach draußen, Mauerwerk ohne Putz, Bögen, heute vermauerte Rundbögen, Rosettenfenster in Chorapsis Glückskeelform;



## 16 Basilika Seligenstadt Querhaus 1938 - 16 Glasnegative:

Zugemauerte Fensterbögen, Vierungsturm, Stuckornamente, Rückbau der Fenster, Fischertür, Ausblick, Ausgrabungen im Querhaus unterhalb der Fischertür;



## 17 Seligenstadt 1938 Querhaus - 15 Glasnegative:

Vierungsturm vor Renovierung mit Bemalung,




## 18 Basilika Seligenstadt Querhaus 1938 - 15 Glasnegative:

Pfeiler ohne Putz, Ziegelmauerwerk, Basis und Boden;



## 19 Basilika Seligenstadt Querhaus 1938 -15 Glasnegative:

Außenansichten Chor, Turmstümpfe, Gewölbe mit alter Bemalung, innen Querhaus mit Bogenöffnungen, Kapitelle, Blick auf Einhardkapelle alte Bemalung und Stuckelemente, alte Fenster, Blick Richtung alte Sakristei, Krypta noch nicht freigelegt, Grablegung mit Gebeinen, Fußboden Richtung Hochaltar, Krypta noch nicht freigelegt; Grablege mit Abtsstab;



## 20 Basilika Seligenstadt Querhaus 1938 - 16 Glasnegative:

Verklebt, Stuckelemente in Bögen, Stufen, abgeschlagene Pfeiler, Bögen mit freigelegtem Ziegelmauerwerk, vermauerte Tür mit doppeltem Rundbogen;



## 21 Basilika Seligenstadt Querhaus 1938 - 15 Glasnegative:

Stuckelemente im Vierungsturm, Mauerwerkdetails, Außenansicht Chor mit vergittertem Fenster, Turmstümpfe von außen mit Mauerwerkdetails, Bodenfreilegung von außen vom Schulhof aus gesehen, Fundamente der Bündelpfeiler;

